

福島第一原子力発電所（1F）は、東日本大震災による地震と津波により、全交流電源が喪失し、原子炉および使用済燃料プール（SFP）の冷却機能が喪失した。その結果、燃料が損傷し、原子炉建屋頂部が水素爆発により吹き飛ばされ、放射性物質が大気中や海洋に放出された。

津波と電源喪失の結果、放射線モニタリング、個人線量管理、放射線防護に多くの困難が発生した。例えば、放射線管理システムが喪失し、約 5000 台のアラーム付きポケット線量計（APD）と充電器が使えなくなった。APD が不足したことにより、特別な条件を満たした作業グループについては、その代表者に線量計を着用させる運用を行った。

事故を通して、以下の教訓が得られている。

- （1）モニタリングポストの強化
- （2）より多くの放射線防護装備の準備
- （3）後方支援拠点の設置
- （4）放射線防護に関する教育訓練